

АКТ
осмотра территории
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 69
от «21» мая 2023 г.

Проведено обследование территории детского сада на предмет наличия травмоопасных сооружений, нарушения целостности конструкций, повреждения либо износа механизмов с целью исключения возможности травмирования несовершеннолетних

Лица, проводившие осмотр территории:

Травина Е.А – и.о.заведующего детского сада № 69

Смелова Н.Н. – завхоз

Козлова И.Н.- воспитатель


Серегина С.С.- ст.мед.сестра

В ходе осмотра территории и обследования игрового оборудования установлено:

1. На территории не обнаружено посторонних предметов, представляющих опасность для жизни здоровья несовершеннолетних.
2. Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования на территории подтверждают соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Прилагаемые документы: нет

Подписи лиц, проводивших осмотр:


_____/Е.А.Травина/


_____/Н.Н.Смелова/


_____/И.Н.Козлова/


_____/С.С.Серегина/

